

FICHA TÉCNICA

PRAÇAS	X	ÁREAS VERDES		CANTEIROS	
LOCALIZAÇÃO					
4 - Subprefeitura VILA MARIANA	5 - Distrito VILA MARIANA			6 - Bairro PLANALTO PAULISTA	
7 - Nome : PRAÇA ETIENNE ALLEGRAIN					
8 - Endereço : AL. DOS GUAIRAÇÁ					
9 - nº : 1	10 - Complemento			11 - CEP : 04067-010	
12 - ID	13 - SQL			14 - CODLOG	
15 - Vias de entorno : AL. DOS GUAINUMBIS					
INFRA ESTRUTURAS					
16 - Área total	240 m ²	17 - Área permeável CERCA DE 10%			
18 - Vias de entorno	X	Pavimentada		QUAIS? TODAS	
		em terra		QUAIS?	
19 - Logradouros definidos por:	X	guias e sarjetas			
	X	passeio		X	em terra
20 - Iluminação pública	X	na praça		X	no entorno
21 - Possui esgoto?		X	sim		não
22 - Possui escadarias?			sim	X	não
23 - Possui muro de arrimo?			sim	X	não
24 - Possui escadaria hidráulica?			sim	X	não
25 - Possui galeria de águas pluviais?			sim	X	não
26 - Possui rede de água potável (torneira)?			sim	X	não
CARACTERÍSTICAS DO TERRENO					
27 - X Plano		Ondulado		Acidentado	Íngreme

28 - Possui córrego?	NÃO	cortando a área		Lindeiro	Canalizado
ESTADO DE CONSERVAÇÃO - ÁREA AJARDINADA					
29 - Possui vegetação de porte arbóreo?	X	sim		não	
Quais?					
30 - Estado de conservação		bom	X	razoável	péssimo
31 - Possui vegetação arbustiva?	X	sim		não	
Quais?					
32 - Estado de conservação		bom		razoável	X péssimo
33 - Possui forração de grama?		sim	X	não	
34 - Estado de conservação		bom		razoável	péssimo
35 - Possui outro tipo de forração?		sim	X	não	
Quais?					
36 - Estado de conservação		bom		razoável	péssimo
37 - Solo exposto?	X	sim		não	quanto?
ESTADO DE CONSERVAÇÃO - ÁREAS CONSTRUÍDAS					
38 - Tem projeto implantado?		sim	X	não	
39 - Possui calçadas internas?	X	sim		não	
40 - Estado de conservação		bom	X	razoável	péssimo
41 - Possui equipamentos?		sim	X	não	
		campo de futebol		playground	3ª idade
42 - Estado de conservação		bom		razoável	péssimo
43 - Possui edificações?	X	sim		não	
44 - De que tipo?		escola		creche	sanitário
	X	outros: HABITAÇÕES			
45 - Estado de conservação		bom	X	razoável	péssimo
46 - Possui bancos?		sim	X	não	
47 - Estado de conservação		bom		razoável	péssimo
LIMPEZA DO LOCAL					
48 - Possui despejo de lixo		inertes		domésticos	industrial

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO



ESPAÇO UTILIZADO COMO GARAGEM PELOS MORADORES DO ENTORNO



POUCA ÁREA PERMEÁVEL E LIXOS DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE.



A PRAÇA DEU LUGAR PARA A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, RESTANDO APENAS ALGUMAS ÁRVORES ECANTEIROS.



ÚNICAS ÁRVORES CENTRAIS, COM DETALHE PARA O POSTE DE ILUMINAÇÃO AO FUNDO E O MURO POSSIVELMENTE CRIADO PELOS MORADORES DA RUA DO OUTRO LADO.



DETALHE PARA A ENTRADA DAS CASAS.



VISTA GERAL.